



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonua Singko
BUNGU 94673

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI

PROGRAM :

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN :

**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

SUB KEGIATAN :

**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR
ATAU BANGUNAN LAINNYA**

**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH KAB.MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bahodopi						
2. Nilai Total HPS	:	Rp. 181.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah)						
3. Sumber Dana	:	DAU Tahun Anggaran 2024						
4. Lingkup Pekerjaan	:	1) Pekerjaan Persiapan 2) Pekerjaan Arsitektur 3) Pekerjaan Mekanikal 4) Pekerjaan Akhir 5)						
5. Lokasi Pekerjaan	:	Desa Keurea Kec. Bahodopi						
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	30 (Tiga Puluh) hari kalender tehitung sejak tanggal SPMK						
7. Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	:	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar						
8. Output Pekerjaan	:	Bangunan Rehabilitasi Puskesmas bahodopi sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Gambar						
9. Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil						
10. Identifikasi Resiko		<p>Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pekerjaan Plesteran Lantai dua</td> <td>Pekerja Terjatuh dan tertimpa tangg</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1	Pekerjaan Plesteran Lantai dua	Pekerja Terjatuh dan tertimpa tangg
NO	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya						
1	Pekerjaan Plesteran Lantai dua	Pekerja Terjatuh dan tertimpa tangg						
11. Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	:	Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria : berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan perencanaan, memiliki keandalan dan daya tahan bangunan yang tinggi serta memenuhi aspek keindahan.						